

廊坊市应急管理局行政处罚信息公示表

|             |                                                                                                                                                  |                          |                                  |                 |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 案件名称        | 中交隧道工程局有限公司燕郊地铁施工项目“3·13”较大燃气爆燃事故案                                                                                                               |                          |                                  |                 |                         |
| 执法单位        | 廊坊市应急管理局                                                                                                                                         | 执法人员                     | 孙晓勋、马振宇                          | 执法证号            | 03100024047,03100024025 |
| 行政处罚<br>相对人 | 违法事实                                                                                                                                             | 处罚依据                     | 处罚结果                             | 处罚时间            | 行政处罚决定书编号               |
| 中交隧道工程局有限公司 | 在组织施工过程中，发现施工区域地面存在燃气标识，未认真核实管道信息，对三河市百川新能源有限公司在2023年7月7日燕郊迎宾路盾构技术交底会上提出的施工区域有埋深超过10米地下燃气管道的信息重视不够，未认构施工进度告知涉事燃气企业并采取相应的安全保护措施;在未排除风险、未查明施工区域地下燃 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二项 | 给予中交隧道工程局有限公司罚款人民币壹佰柒拾伍万元整的行政处罚。 | 2025 年 3 月 27 日 | (冀廊)应急罚〔2024〕事故002号     |

|                                                                                                                                                                |                                                        |                        |                              |                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                | 气管道埋深等详情的情况下即开展盾构施工作业，对涉事燃气管道造成破坏，导致天然气泄漏，对事故发生负有责任。   |                        |                              |                 |                        |
| 牛文                                                                                                                                                             | 未认真履行本岗位安全生产职责，对本单位安全生产工作督促检查不力，对事故发生负有责任。             | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项 | 给予牛文罚款人民币贰拾贰万伍仟叁佰陆拾元整的行政处罚。  | 2025 年 3 月 27 日 | （冀廊）应急罚〔2024〕事故002-1 号 |
| 王义盛                                                                                                                                                            | 未严格履行本岗位安全生产责任，为认真审核地铁 22 号线 16 合同段一工区施工方案，对事故的发生负有责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条    | 给予王义盛罚款人民币壹拾万零伍仟壹佰陆拾捌元整的行政处罚 | 2025 年 3 月 27 日 | （冀廊）应急罚〔2024〕事故002-2 号 |
| 行政相对人救济权告知情况：送达《行政处罚决定书》时，已告知当事人可依法在 60 日内向廊坊市人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向廊坊市广阳区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。 |                                                        |                        |                              |                 |                        |